



Le « fond » du problème était là ! Partie endommagée remplacée comme à l'origine, sans doute (grâce aux précieux conseils trouvés sur Forum) : 2 contreplaqués de 5 mm enfermant baguettes 25 x 25 et isolant). CP côté route imprégné à la résine Epoxy (Sicommin 8450/8453) puis peinture ...